

## 2018 年废弃物规范化管理检查问题项整改方案

尊敬的吴中区环境保护局：

三洋能源(苏州)有限公司在废弃物规范化管理的检查中被指出两条需整改事项,具体内容如下：

- 1、 危废贮存场所警示标志及部分包装物设置标签不规范
- 2、 危废贮存场所内无液体危废泄漏收集装置

三洋能源(苏州)有限公司根据废弃物规范化管理的要求对指摘的内容确认原因，并按照规范化管理的相关要求制订以下整改方案：

- 1、 危废贮存场所警示标志不规范是危险废弃物仓库标志牌式样错误,现我司已根据 GB15562.2-1995《环境保护图形标志》固体废物贮存(处置)场的要求，对危险废弃物仓库标志进行更新(如附件 1 图所示)  
部分包装物设置标签不规范是有部分危险废弃物包装使用的标签为黄底黑字，现已全部更新为橘黄色底黑字(如附件 2 图所示)
- 2、 危废贮存场所内无液体危废泄漏收集装置是危险废弃物仓库中储存有打蜡水，打蜡水存储在吨桶中(如附件 3 图所示)。虽然整个危险废弃物仓库有防泄漏槽，但是没有针对吨桶的二次防泄漏槽，现公司准备对放置在危险废弃物仓库的吨桶加装二次防泄漏槽，预计 5 月底完成。

三洋能源(苏州)有限公司  
(苏州)有限公司  
2018 年 3 月 20 日



附件 1 :

整改前



整改后



附件 2 :

整改前



整改后



附件 3 :

